

23.05.2025 г.

Акт

периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом Испытательной лаборатории ООО «УИЦ СЛМ»,

А.С. Бурным

в присутствии представителя специализированной лифтовой организации, предъявившей лифт,

ООО «Лифткомплекс»

начальник участка ТО

Г.В. Кирилова

наименование организации,

должность,

ФИО

и представителя владельца лифта: ООО УЖК "Территория - Север"

Наименование организации,

должность,

ФИО

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010

Идентификационный (учетный, заводской, рег.) номер лифта: №42062639

Адрес установки: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Расовского, д.4.

1. Результат периодического технического освидетельствования

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования положительные.
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытаний изоляций электрических сетей и электрооборудования, визуального и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом и испытание тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

| Номер п/п | Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с Приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010 | Наименование нормативного документа |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1         | Нарушения не выявлены.                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |
|           | Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |
|           | (дата проверки)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (подпись, штамп) (ФИО)              |

\* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.

Таблица 2

| Номер п/п | Выявленные нарушения и дефекты, несоответствия более низкого уровня | Наименование нормативного документа | Рекомендуемый срок устранения* |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1         | Износ шкива ограничителя скорости.                                  | Руководство по эксплуатации         | до 29.08.2025                  |
| 2         | Износ роликов дверей шахты на 1, 5, 10 остановках.                  | Руководство по эксплуатации         | до 30.06.2025                  |
| 3         | Повреждение напольного покрытия купе кабины.                        | Руководство по эксплуатации         | до 30.06.2025                  |

\* Заполняется в формате - до " " 20 г.

Рекомендации

1. Устранить нарушения, указанные в Таблице 2 в рекомендуемые сроки.
2. Обеспечить организацию безопасного использования и содержания лифта в соответствии с ПП РФ №1744 от 20.10.2023 г.
3. Владелец лифта рекомендуется заменить шкив ограничителя скорости вместе с канатом ограничителя скорости. При использовании старого каната ограничителя скорости, возможно уменьшение срока службы вновь установленного шкива ограничителя скорости.

Специалист ИЛ

Специалист  
Испытательной лаборатории  
«УИЦ СЛМ»  
штамп, подпись

А.С. Бурным  
ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены

представитель владельца лифта

подпись

ФИО

представитель специализированной организации

подпись

Г.В. Кирилов  
ФИО

23.05.2025 г.

Акт

периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом Испытательной лаборатории ООО «УИЦ СЛМ»,

А.С. Бурным

в присутствии представителя специализированной лифтовой организации, предъявившей лифт,

ООО «Лифткомплекс»

начальник участка ТО

Г.В. Кирилова

наименование организации,

должность,

ФИО

и представителя владельца лифта: ООО УЖК "Территория - Север"

Наименование организации,

должность,

ФИО

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010

Идентификационный (учетный, заводской, рег.) номер лифта: №42062640

Адрес установки: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Раевского, д.4.

1. Результат периодического технического освидетельствования

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы **соблюдаются**.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования **положительные**.
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта **функционируют** в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытаний изоляций электрических сетей и электрооборудования, визуального и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта **положительные**.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом и испытание тормозной системы на лифте с электрическим приводом **положительные**.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

| Номер п/п | Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с Приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010 | Наименование нормативного документа |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1         | Нарушения не выявлены.                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |
|           | Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |
|           | (дата проверки)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (подпись, штамп)                    |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (ФИО)                               |

\* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.

Таблица 2

| Номер п/п | Выявленные нарушения и дефекты, несоответствия более низкого уровня | Наименование нормативного документа | Рекомендуемый срок устранения* |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1         | Износ шкива ограничителя скорости.                                  | Руководство по эксплуатации         | до 29.08.2025                  |
| 2         | Повреждение напольного покрытия купе кабины.                        | Руководство по эксплуатации         | до 30.06.2025                  |

\* Заполняется в формате - до "\_\_\_" \_\_\_\_ 20\_\_ г.

Рекомендации

1. Устранить нарушения, указанные в Таблице 2 в рекомендуемые сроки.
2. Обеспечить организацию безопасного использования и содержания лифта в соответствии с ПП РФ №1744 от 20.10.2023 г.
3. Владелец лифта рекомендуется заменить шкив ограничителя скорости вместе с канатом ограничителя скорости. При использовании старого каната ограничителя скорости, возможно уменьшение срока службы вновь установленного шкива ограничителя скорости.

Специалист ИЛ



С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта

подпись

представитель специализированной организации

подпись

А.С. Бурный  
ФИО

подпись Г.В. Кирилова  
ФИО

Г.В. Кирилов  
ФИО



23.05.2025 г.

Акт

периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом Испытательной лаборатории ООО «УИЦ СЛМ»,

А.С. Бурным

в присутствии представителя специализированной лифтовой организации, предъявившей лифт,

ООО «Лифткомплекс»

начальник участка ТО

Г.В. Кирилова

наименование организации,

должность,

ФИО

и представителя владельца лифта: ООО УЖК "Территория - Север"

Наименование организации,

должность,

ФИО

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010

Идентификационный (учетный, заводской, рег.) номер лифта: №42062641

Адрес установки: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Раевского, д.4.

1. Результат периодического технического освидетельствования

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы **соблюдаются**.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования **положительные**.
3. Функционирование лифта **соответствует** руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта **функционируют** в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытаний изоляций электрических сетей и электрооборудования, визуального и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта **положительные**.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом и испытание тормозной системы на лифте с электрическим приводом **положительные**.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

| Номер п/п | Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с Приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010 | Наименование нормативного документа |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1         | Нарушения не выявлены.                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |
|           | Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |
|           | (дата проверки)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (подпись, штамп)                    |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (ФИО)                               |

\* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.

Таблица 2

| Номер п/п | Выявленные нарушения и дефекты, несоответствия более низкого уровня | Наименование нормативного документа | Рекомендуемый срок устранения* |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1         | Износ шкива ограничителя скорости.                                  | Руководство по эксплуатации         | до 29.08.2025                  |
| 2         | Повреждение напольного покрытия купе кабины.                        | Руководство по эксплуатации         | до 30.06.2025                  |

\* Заполняется в формате: до "\_\_\_" \_\_\_\_ 20\_\_ г.

Рекомендации

1. Устранить нарушения, указанные в Таблице 2 в рекомендуемые сроки.
2. Обеспечить организацию безопасного использования и содержания лифта в соответствии с ПП РФ №1744 от 20.10.2023 г.
3. Владелец лифта рекомендуется заменить шкив ограничителя скорости вместе с канатом ограничителя скорости. При использовании старого каната ограничителя скорости, возможно уменьшение срока службы **прежнего** установленного шкива ограничителя скорости.

Специалист ИЛ

Штамп, подпись

А.С. Бурный  
ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта

Подпись

Поликов А.В.  
ФИО

представитель специализированной организации

Подпись

Г.В. Кирилов  
ФИО

23.05.2025 г.

Акт

периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом Испытательной лаборатории ООО «УИЦ СЛМ»,

А.С. Бурным

в присутствии представителя специализированной лифтовой организации, предъявившей лифт,

ООО «Лифткомплекс»

начальник участка ТО

Г.В. Кирилова

наименование организации,

должность,

ФИО

и представителя владельца лифта: ООО УЖК "Территория - Север"

Наименование организации,

должность,

ФИО

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010

Идентификационный (учетный, заводской, рег.) номер лифта: №42062642

Адрес установки: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Раевского, д.4.

1. Результат периодического технического освидетельствования

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования положительные.
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытаний изоляций электрических сетей и электрооборудования, визуального и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом и испытание тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

| Номер п/п | Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с Приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010 | Наименование нормативного документа |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1         | Нарушения не выявлены.                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |
|           | Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |
|           | (дата проверки)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (подпись, штамп) (ФИО)              |

\* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.

Таблица 2

| Номер п/п | Выявленные нарушения и дефекты, несоответствия более низкого уровня | Наименование нормативного документа | Рекомендуемый срок устранения* |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1         | Износ шкива ограничителя скорости.                                  | Руководство по эксплуатации         | до 29.08.2025                  |
| 2         | Повреждение напольного покрытия купе кабины.                        | Руководство по эксплуатации         | до 30.06.2025                  |

\* Заполняется в формате: до "\_\_\_" \_\_\_\_ 20\_\_ г.

Рекомендации

1. Устранить нарушения, указанные в Таблице 2 в рекомендуемые сроки.
2. Обеспечить организацию безопасного использования и содержания лифта в соответствии с ПП РФ №1744 от 20.10.2023 г.
3. Владелец лифта рекомендуется заменить шкив ограничителя скорости вместе с канатом ограничителя скорости. При использовании старого каната ограничителя скорости, возможно уменьшение срока службы вновь установленного шкива ограничителя скорости.

Специалист ИЛ

Специалист  
Испытательной лаборатории  
«УИЦ СЛМ»

А.С. Бурный  
ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта

подпись

ФИО

представитель специализированной организации

подпись

Г.В. Кирилов  
ФИО